





ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

 DP – AR H min. – max. = 283–1284, B min.–max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260 H min. – max. = 283–400, B = 796, 896	 DR – AR H min. – max. = 283–1102 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400, B = 796, 896
 DS – AR 1102x596 860x446 920x596 860x396 920x446 713x596 920x396 713x446 860x596 713x396 Podział szprosów: 1 szpros pionowy 1 szpros poziomy dla wys. 713 mm; 2 szpros poziome dla wys. 860 mm i więcej.	 DK – AR H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ H min. – max. = 283–400, B = 796, 896
 DPK – AR H min. – max. = 570–1102 B = 296, 396, 496, 596	 DPG, DRG – AR H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240
 DPL, DRŁ, DKL – AR H 502 = 570–68 H 852 = 920–68 H 645 = 713–68 H 932 = 1000–68 H 792 = 860–68 B = 446 (const.)	 DPF – AR H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 296 wysokość fali / cut-out height / высота выреза = 160 mm
 CZ – V Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596 opcja B = 796, 896 opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146	 CZ – W Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВОЙ H min. – max. = 110–282, B min. – max. = 296–596 opcja B = 796, 896
 CZ – BA Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗАТЬ НА ПАЛЬЦЕ H = 140 (const.) B = 146 (const.)	 BL – AB PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 30–295
 BL – AG Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 50–295	 BL – P Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / С РИСУНКОМ ДВЕРИ H min. – max. = 350–1284 B min. – max. = 132–295
 BL – CJ POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ H = 70 (const.) B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896	 BL – AM ŁUKOWA / ARCH / АРОЧНАЯ H = 140 B = 896 (const.)
 LN – C H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 45x45 (const.)	 LO-1 – A H = 140 B = 1500
 LO-2 – B H = 120, 140 B = 596, 796, 896	 LO-2 – BY Z MOTYWEK / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ H = 120, 140 B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ